

Dessin de définition partiel	Repérage isostatique						Modélisation géométrique du repérage isostatique	Exemples de matérialisations du repérage	
	Définition	T_x	T_y	T_z	R_x	R_y			R_z
	Liaison appui plan sur F_2		X		X		X		
	Liaison linéaire rectiligne sur F_1			X		X			
	Liaison appui plan sur F_1			X	X	X			
	Liaison linéaire annulaire sur diamètre d_1	X	X						
	Liaison pivot glissant sur diamètre d_1	X	X		X	X			
	Liaison ponctuelle sur F_1			X					

Dessin de définition partiel	Repérage isostatique							Modélisation géométrique du repérage isostatique	Exemples de matérialisations du repérage	
	Définition	T_x	T_y	T_z	R_x	R_y	R_z			
	Liaison pivot sur centres d'usinage	X	X	X	X	X				
	Liaison pivot glissant sur diamètre d_1 et centre d'usinage	X	X		X	X				
Liaison ponctuelle sur F_1				X						
	Liaison appui plan sur F_1				X	X	X			
Liaison linéaire rectiligne sur F_2	X						X			
Liaison ponctuelle sur F_3		X								