



- op1 : Dressage  $P_3$
- op2 : chariotage / Dressage du profil extérieur en Ebauche et en finition  
 $D_2 + P_2 + D_1 + P_1$
- op3 : Pointage  $D_3$
- op4 : Perçage  $D_3$
- op5 : chanfreinage  $C_1$
- op6 : Tronçonnage  $P_1$

ETUDE 2 : Rep 83 , imprimante 3D